IMPORTANTE

É necessário o uso de epi para manuseio e operação dos equipamento! Capacetes, botas, luvas, óculos de proteção, protetor auricular e roupa adequada ao ambiente de trabalho.











Consulte as normas nr-12 e nr-18 para a operação deste equipamento

Atenção: Equipamentos similares com características diferentes podem ser usados. Este folheto não cobre todas as situações. Consulte a NR-18 e o manual específico do aparelho, disponíveis na ATIVA EQUIPE. Juntos, produzindo com segurança!

Equipamentos seguem as normas vigentes.

Proteja-se: use o EPI indicado para o trabalho.

Manual / Contrato de Locação nº Data / /



Rodovia SC-281, Km 4 - Sertão do Maruim, São José - SC, CEP 88122-001 (48) 3380-3377 contato@ativaequipe.com.br www.ativaequipe.com.br







Ferramentas Elétricas



Manuais via **OR Code**

www.ativaequipe.com.br







FINALIDADE DO EQUIPAMENTO

As ferramentas elétricas são equipamentos versáteis que proporcionam precisão, agilidade, economia e redução de esforço físico nas tarefas do dia a dia.

Chave de Impacto: Indicada para apertar ou soltar porcas e parafusos com alto torque. Muito usada na manutenção mecânica.

Esmerilhadeira: Utilizada para esmerilhar e cortar materiais como alvenaria e metal.

Serra Meia Esquadria: Ideal para cortes retos ou em ângulo em diversos tipos de madeira, com auxílio de guia.

Furadeira: Executa furos em madeira, metal e alvenaria.

Furadeira de Bancada: Fixada em mesa, é indicada para perfuração precisa de peças metálicas, com uso comum em oficinas mecânicas.

Lixadeiras Angular: Para lixar superfícies metálicas e de madeira.

Lixadeiras De Cinta: Para lixamento mais agressivo em grandes áreas, não recomendada para acabamento.

Lixadeiras Orbital e Roto Orbital: Ideais para acabamento em madeira, massa corrida e outros materiais.

Parafusadeira: Aperta e solta parafusos com regulagem de torque. Modelos específicos atendem parafusos TEX, comuns em telhados galvanizados.

Plaina: Usada para nivelar superfícies de madeira e realizar ajustes finos, como o assentamento de portas.

Policorte: Serra estacionária para cortes retos ou em ângulo de materiais metálicos, sem uso de água. Politriz: Indicada para polimento e cristalização de pinturas automotivas, podendo ser utilizada em outras superfícies.

Serra Madeira:

Executa cortes em peças de madeira como tábuas, vigas, caibros e ripas.

Serra Mármore: Indicada para cortes em cerâmicas e pedras.

Serra Sabre: Realiza cortes retos, curvos ou angulados em madeira e metais, inclusive de espessuras variadas.

Serra Tico-Tico: Versátil para cortes retos ou curvos em madeira, metais e outros materiais.

Soprador Térmico: Ferramenta para aquecimento de materiais, útil para profissionais como eletricistas, vidraceiros, encanadores, marceneiros e pintores.

Tupia: Executa recortes e acabamentos em bordas de madeira, gesso e outros materiais.

TRANSPORTE

- LOCAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS
- Nunca transporte o equipamento pelo cabo elétrico.
- Verifique se o equipamento encontra-se desligado.
- Evite expor o equipamento à chuvas.
- Certifique-se de que o equipamento esteja devidamente fixado no veículo. Evite que se movimento durante o percurso.

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | Potência | Velocidade | Dimensões / Diâmetro | Peso |
|------------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|
| Chave de Impacto | 410-790 | 0-2400 | 1/2 –1" | 2.4-8.9 kg |
| Esmerilhadeira | 620-2600 | 6500-11500 | 4.1/2 - 9" | 1.5-6.1 kg |
| Esquadrilhadeira | 950-1600 | 2100-5700 | 10 – 12" | 11.0-25.5 kg |
| Furadeira de Impacto | 430-980 | 0-3100 | 1/2 – 5/8" | 2.3-4.1 kg |
| Furadeira de Bancada | 390 | 380-3100 | 5/8" | 27.5 kg |
| Lixadeira Angular | 2100 | 5200-6600 | 7" | 4.6 kg |
| Lixadeira de Cinta | 990 | 215-430 | 533/610×76 mm | 4.3-5.5 kg |
| Lixadeira Orbital | 200-1700 | 11000-23000 | 93×93/93×185 | 1.5-2.3 kg |
| Lixadeira Roto Orbital | 260-320 | 7600-12000 | 125 mm | 1.2-1.6 kg |
| Multicortadora | 310 | 8000-20000 | 1,4° osc | 1.4 kg |
| Parafusadeira | 580-720 | 0-6000 | 1/4" | 1.4 kg |
| Plaina | 530-610 | 17000 | 82 mm | 2.5 kg |
| Policorte | 2100-2350 | 3900 | 355 mm | 18.8 kg |
| Politriz | 1200-1380 | 700-3500 | 180 mm | 2.3-3.3 kg |
| Serra Circular Madeira | 1650-1980 | 5300-5800 | 7.1/4 - 9¼" | 4.1-6.8 kg |
| Serra Mármore | 1380-1480 | 12000-12500 | 125 mm | 2.8-3.2 kg |
| Serra Sabre | 970-1200 | 0-2800 | 6" | 3.3-4.1 kg |
| Serra Tico-Tico | 700 | 510-3000 | 10.9 – 135.5 mm | 2.4-3.2 kg |
| Soprador Térmico | 1400-1950 | 160-480 | - | 0.9 kg |
| Tupia | 460-590 | 31000 | 1,5 / até 50 mm | 1.5-1.8 kg |

Observação Importante:

Os dados apresentados nesta tabela representam valores médios e aproximados das especificações técnicas dos equipamentos. Potência, velocidade, dimensões e peso podem variar conforme o modelo, fabricante e ano de fabricação. Para garantir precisão nas informações e escolher o equipamento mais adequado à sua necessidade, entre em contato a **ATIVA EQUIPE**.

ACIONAMENTO/DESLIGAMENTO

- Para acionar o equipamento, conecte o plugue à uma fonte de alimentação compatível (tomada ou extensão elétrica dimensionada conforme a potência do equipamento). Em seguida, pressione o gatilho de acionamento localizado no corpo da ferramenta.
- Para desligar, libere o gatilho e, por segurança, desconecte o plugue da tomada após o uso ou em caso de interrupções prolongadas.

